

Sistema de acoples rápidos M22 con encastre hexagonal para alta presión

Código Nesinper: NSACR22300

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL



Acople rápido M22 con encastre hexagonal

Acople rápido M22 con niple

Configuraciones M22 compatibles

Sistema de acoples rápidos M22 con encastre hexagonal para aplicaciones profesionales de alta presión, diseñado para conexiones rápidas en equipos, líneas, pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.

Su configuración con conexión M22x1,5 y sistema de encastre hexagonal permite trabajar en aplicaciones donde se requiere una conexión práctica, segura y compatible con accesorios de alta presión bajo evaluación técnica.

Dato técnico	Especificación
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F
Conexión principal	M22x1,5
Sistema de conexión	Encastre hexagonal
Material	Latón
Configuración	Variantes M22 compatibles identificadas por posición
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Las variantes se seleccionan según conexión, posición de montaje y compatibilidad del accesorio.
La configuración final debe validarse técnicamente antes de la instalación.

Aplicaciones y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACR22300

VARIANTES M22 CON ENCASTRE HEXAGONAL

Código Nesinper	Identificación	Variante pública	Uso técnico
NSACR22300-A	A	Acople rápido M22 con encastre hexagonal	Conexión rápida principal para sistema M22 compatible.
NSACR22300-B	B	Acople rápido M22 con niple	Configuración para unión rápida entre acople y niple compatible.
NSACR22300-C	C	Configuración M22 compatible	Complemento de conexión según aplicación y montaje.
NSACR22300-A1	A1	Variante M22 compatible	Alternativa de conexión según compatibilidad técnica.

La identificación A, B, C y A1 corresponde a las posiciones visibles del sistema en la imagen comercial. La configuración final debe validarse según rosca, encastre, presión, caudal y compatibilidad real del accesorio.

RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar que el encastre hexagonal corresponda al accesorio o equipo donde será instalado.
- Revisar el estado de la rosca M22 antes del montaje.
- No forzar el acople si existe resistencia, juego excesivo o desalineación.
- Realizar una prueba inicial a baja presión para confirmar ausencia de fugas.
- Sustituir componentes con desgaste, deformación o daño visible.
- Usar siempre accesorios compatibles con la presión real de trabajo.

La selección correcta del sistema ayuda a mejorar la seguridad de conexión, reducir fugas y evitar incompatibilidades entre componentes de alta presión.